

Imprägnierung

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, daß die Oberfläche anschließend vollständig trocknet.

Sollte eine Fußbodenheizung vorhanden sein, schalten Sie diese bitte so rechtzeitig aus, daß die zu bearbeitende Oberfläche naturkalt ist.

Testen Sie das Schutzmittel auf einer Musterfläche oder an einer unauffälligen Stelle.

Bei Oberflächen im Außenbereich müssen trockene Wetterverhältnisse herrschen und auch über Nacht entsprechende Temperaturen vorliegen.


Was benötigen Sie für die Arbeit?

- einen Behälter für das Schutzmittel
- Pinsel zum Auftragen und Verteilen
- Für die Imprägnierung: Nicht färbende Tücher
- Handschuhe und passende Kleidung.




Reinigen Sie die zu imprägnierende Oberfläche. Legen Sie Ihre Hilfsmittel bereit.

Tragen Sie die Imprägnierung mit dem Pinsel im Kreuzstrichverfahren auf.



Nehmen Sie überschüssiges Imprägniermittel mit einem Tuch wieder auf. Angetrocknete Reste lassen sich mit frischem Imprägniermittel anlösen.

Reiben Sie die imprägnierte Oberfläche mit einem nicht färbenden Tuch nach, um Flecken- oder Schlierenbildung zu vermeiden.



Lassen Sie die behandelte Oberfläche 24 Stunden trocknen. Die Imprägnierung sollte alle 3–5 Jahre wiederholt werden.